Steffen Lauerbach
Schornsteinfegermeister
Marktplatz 10
76846 Hauenstein

USt-IdNr. DE347643568
Tel.: 06392 4090404
0151 40785748
Fax: 06392 4090402
schornsteinfeger.lauerbach@t-online.de

Steffen Lauerbach - Marktplatz 10 - 76846 Hauenstein

Herr
Bernd Dürring
Hauptstr. 33
76889 Pleisweiler-Oberhofen

Zahlen Sie mit Girocode

VR-Bank SWW
IBAN DE42 5489 1300 0062 9853 05
BIC GENODE61BZA

Bei Überweisung bitte angeben:

Rechnung Nr.	**K-23-01500**
Kunden Nr.	**02-009-33**
Datum	**14.04.2023**

für Gebäude:
Hauptstr. 33
76889 Pleisweiler-Oberhofen

Rechnung

(für durchgeführte Schornsteinfegertätigkeiten)

Leistungen	Anzahl	bis m	Beg.	Einzel EUR	Gesamt EUR
Abgaswegeüberprüfung nach KÜO ausgeführt am: 13.04.2023					52,45

	52,45
+19% MwSt.	9,97
Rechnungsendbetrag EUR	**62,42**

Zahlbar ohne Abzug bis zum 28.04.2023

Diese Rechnung ist gem. §35a EStG steuervergünstigt. Laut § 14b Abs.1 Satz 5 UStG gilt für diese Rechnung eine Aufbewahrungsfrist von zwei Jahren (auch für Nichtunternehmer), sofern keine längere Aufbewahrungsfrist gilt.

Julia Sch
21.04

SEPA-Überweisung/Zahlschein

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts

BIC

Für Überweisungen in Deutschland, in andere EU-/EWR-Staaten und in die Schweiz in Euro.

Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)
Steffen Lauerbach

IBAN
DE42548913000062985305

BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters (8 oder 11 Stellen)
GENODE61BZA

Betrag: Euro, Cent
62,42

Kunden-Referenznummer - Verwendungszweck, ggf. Name und Anschrift des Zahlers
Re. K-23-01500 / 14.04.2023

noch Verwendungszweck (insgesamt max. 2 Zeilen à 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 2 Zeilen à 35 Stellen)
Kd.Nr. 02-009-33

Angaben zum Kontoinhaber/Zahler: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)

IBAN
DE 08

Datum

Unterschrift(en)

Beleg für den Auftraggeber/Einzahler-Quittung

IBAN-Nr. d. Auftraggebers

Empfänger
Steffen Lauerbach
IBAN-Nr. bei GENODE61BZA
DE42548913000062985305

Verwendungszweck
Re. K-23-01500 / 14.04.
Kd.Nr. 02-009-33

Betrag EUR
62,42

Auftraggeber/Einzahler (genaue Anschrift)
Bernd Duerring

Datum

Anschrift des Schornsteinfegerbetriebes
Steffen Lauerbach
Marktplatz 10
76846 Hauenstein
Tel.: 06392 4090404, 0151 40785748
Fax: 06392 4090402
schornsteinfeger.lauerbach@t-online.de

Steffen Lauerbach - Marktplatz 10 - 76846 Hauenstein

Herr
Bernd Dürring
Hauptstr. 33
76889 Pleisweiler-Oberhofen

Datum der Arbeitsausführung: 13.04.2023

- [x] Überprüfung nach § 1 KÜO
- [ ] Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KÜO
- [ ] Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1.BImSchV
- [ ] Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1.BImSchV
- [ ] Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1.BImSchV
- [ ] Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1.BImSchV

Ausfertigung für: Betreiber **02-009-33 / 1 / 1**

Betreiber / Aufstellungsort der Anlage

Gebäudeteil: 1.OG.
Flur

Bescheinigung über das Ergebnis der Überprüfung und Messung an einer Feuerstätte für gasförmige Brennstoffe gemäß der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung – KÜO) vom 16.06.2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26.01.2010, BGBl. I S. 38) zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 13.10.2021 (BGBl. I S. 4676)

Wärmeaustauscher: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Leistungsbereich	Nennleistung
Junkers, ZR 24, 1995	12.2-24 kW	24 kW

Brenner: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Brennerart	Leistungsbereich	Brennstoff
Junkers, LAR, 1995	ohne Gebläse		Erdgas

Feuerstättenart	Art der Anlage
Umlaufwasserheizer	Heizung

Herstellerbescheinigung nach §6 1.BImSchV ☐ Ja ☐ Nein

Überprüfungsergebnis gemäß KÜO (✓ = in Ordnung, X = mangelhaft, - = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lüftung	✓	Abgasabzug:	⇩	Abgasleitung	✓
Feuerstätte:	⇩	- an der Strömungssicherung	✓	O_2-Gehalt im Abgas	0.30 %
- Befestigung/Abstände	✓	- in Brennerhöhe	✓	unverdünnter CO-Gehalt	60 ppm
- äußerer Zustand	✓	- an anderer Stelle	✓	O_2-Differenz im Ringspalt	- %
Brenner/Heizgasweg	✓	Abgasklappe	-	Lufttemperatur im Ringspalt	- °C
Flammenbild	✓	Verbindungsstück	✓	Druckdifferenz im Ringspalt	- hPa

☐ **Folgende Mängel wurden festgestellt:**

☑ **Es wurden keine Mängel festgestellt**

☐ Die Mängel stellen zzt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Überprüfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
☐ Die Mängel sind aus Sicherheitsgründen bis zum ..... zu beseitigen.
☐ Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Überprüfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis:			**Grenzwert** für Abgasverlust	- %
Wärmeträgertemperatur	- °C	Verbrennungslufttemperatur	- °C	Abgastemperatur	- °C
Sauerstoffgehalt im Abgas	- %	Druckdifferenz	- hPa	**Abgasverlust**	- %
				Messunsicherheit	- %

☐ Das Messergebnis entspricht der Verordnung.

☐ Das Messergebnis entspricht **nicht** der Verordnung, weil der Grenzwert für Abgasverlust + Messunsicherheit überschritten wird.
Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen an der Anlage zu treffen.
Die Messung ist bis zum ..... zu wiederholen.

nächste BImSchV-Messung 2024

Bemerkungen:

Messgeräte-Identifikationsnummer(n)	TT3662646311RP20223

13.04.2023 Lauerbach
Datum/Unterschrift

Falls Mängel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mängel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.