



Detzel GmbH & Co. KG · Erlenbachstraße 2 · 76872 Steinweiler

Familie
Bernd Düring
Weimarer Str. 47

76139 Karlsruhe , Baden Hags



Rechnung

Nummer: **277893** Projektnummer: 96-50002
Datum: 02.11.2022 Kundennummer: 10722 Bearbeiter:

Unser Auftrag 22-77256 vom 02.11.2022 erteilt durch Hr. Düring
Ausgeführt am 02.11.2022 durch Hr. Detzel
Objekt: Düring, , Hauptstr. 33, 76889 Pleisweiler-Oberhofen
Gerät: ZR 24-3 AE, FD: 0469,

Durchgeführte Arbeiten:

Beanstandung: Therme fällt ständig aus.

Maßnahme: Kontrollmessungen durchgeführt. Gebläse, Schnellentlüfter, Ausdehnungsgefäß, Brenner und Netzmodul waren defekt oder verbraucht und wurden getauscht. Wartungsarbeiten durchgeführt (war sehr stark verschmutzt). Abgasmessung und Funktionsprüfung durchgeführt.

Pos.	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1,00 ST	BOSCH Ersatzteil TTNR: 87172042240 Gebläse	214,00 €	214,00 €
2	1,00 ST	BOSCH Ersatzteil TTNR: 87185050140 Schnellentlüfter	24,00 €	24,00 €
3	1,00 ST	BOSCH Ersatzteil TTNR: 87154071680 Ausdehnungsgefäß	161,00 €	161,00 €
4	1,00 ST	BOSCH Ersatzteil TTNR: 87181202560 Brenner	232,00 €	232,00 €
5	1,00 ST	BOSCH Ersatzteil TTNR: 87483001580 Netzmodul	195,00 €	195,00 €
10	1,00	Füllhahn	24,50 €	24,50 €
6	1,00 Stck	Stickstoff	14,50 €	14,50 €
7	1,00 Stck	Abgasmessung	19,50 €	19,50 €
8	15,00 ST	BOSCH Dienstleistungspauschale Arbeitswert Techniker je 10min (<100kW)	19,30 €	289,50 €
9	1,00 ST	Auftrags-/Anfahrtpauschale		

(anstatt 116,00 €)	80,00 €	80,00 €
Summe		1.254,00 €
19 % MwSt		238,26 €
Gesamt		1.492,26 €

Im Bruttobetrag sind 344,51 € Lohnkosten enthalten. Die darin enthaltene MwSt. beträgt 55,01 €.

Zahlbar ohne Abzug bis zum 16.11.2022
USt-IdNr. DE 204709620

ACHTUNG !! NEUE BANKDATEN !!

Gr. JHM
SpK



Kundendienst - ☐ Auftrag ☐ Rechnung

1 5 2 6 2 5

Partner-Nummer (6-St.)

Rechnungsdatum

1 Auftragsnummer Rechnungs-Nummer

Berichts-Nr.

Auftraggeber: (Rechnungsempfänger)

Anlagenstandort: (Waren- u. Leistungsempfänger)

Kundenname
Straße/Hausnummer
PLZ/Ort (Ortsteil)
Telefon

Kundenname
Straße/Hausnummer
PLZ/Ort (Ortsteil)
Telefon

Stock / Raumnr. / Gebäudekürzel

Fehler- führend	TTNR/Bezeichnung	Typenschild			Installations- datum	Energieart
		Werk	FD	Zählernr.		
☐	2214-346	109	469			ED
☐						
☐						
☐						

Preis EUR					
Displaycode	Kleinteilepauschale ☐				14.50
Fehlercode	Einsatzpauschale ☐				80.00
ET-Garantie ☐	Abgasmessung: ☐				19.50
Arbeitszeit:	von	bis	Anz.Arbeitswert: (IAW = 10 Min.)	Stck.	
Fahrtzeit:	von	bis	Anz.Arbeitswert: (IAW = 10 Min.)	Stck.	
B-motiv:	Altteile entsorgt ☐	BER ☐	Einsatz Diagnosetool ☐	KM	

Tätigkeit
Beanstandung/Vorgefundener Fehler/Maßnahmen/Anlage verlassen
Garantie durch: Thermo fällt defekt aus.
Ursache: Die bei der Aufstellung nicht beachtete Durchdringung der Wand durch das Rohr wurde durch das Einsetzen des Rohrs durch das Loch in der Wand verursacht. Größe des Schadens ist 3 cm.

Material-Nr.	Bezeichnung:	Stck.	E-Preis	Preis EUR
BFM 108505	BFM 108505			
Material-Nr.	Bezeichnung:			
BFM 108505	BFM 108505			
Material-Nr.	Bezeichnung:			
BFM 108505	BFM 108505			
Material-Nr.	Bezeichnung:			
BFM 108505	BFM 108505			
Material-Nr.	Bezeichnung:			
BFM 108505	BFM 108505			

Nettobetrag % **MwSt.** **Gesamtbrutto EUR**

Der Auftrag wird zu unseren einseitig aufgeführten Bedingungen ausgeführt.

Auftrag erledigt: ja ☐ nein ☐

Betrag dankend erhalten

Datum, Unterschrift Kunde

Datum, Unterschrift Service Techniker

Reparaturrechnungen sind sofort ohne Abzug zu bezahlen!

Privatkunden sind nach § 14b Abs. 1 UStG verpflichtet, die Rechnung oder den Zahlungsbeleg bis zu 2 Jahren nach Ablauf des Jahres, in dem die Rechnung erstellt wurde, aufzubewahren.