

# Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar, Passbohrung ohne Nut

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

#### Werkstoff:

Kurbel Thermoplast.

Zylindergriff Thermoplast und Stahl.

#### Ausführung:

Thermoplast schwarzgrau.

Stahlteile brüniert.

#### Hinweis:

Die Abdeckung der Nabe und der Zylindergriff drehbar werden unmontiert mitgeliefert.


Zur Montage muss die Achse des Griffes in die Aufnahmebohrung eingeschraubt werden.

Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).

#### Zeichnungshinweis:

1) Lage der Querbohrung zur Passfedernut 90° versetzt

## Zeichnungen



# Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar, Passbohrung ohne Nut

## Artikelübersicht

### Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar

| Bestellnummer | Ausführung 1 | Ausführung 2     | A   | D  | D2 | D7 | H     | H1   | H2   | H3   | H4  | L   | L2   |
|---------------|--------------|------------------|-----|----|----|----|-------|------|------|------|-----|-----|------|
| K0659.3108    | Passbohrung  | ohne Querbohrung | 80  | 24 | 8  | -  | 85,8  | 49,1 | 28,5 | 13   | -   | 104 | 12,7 |
| K0659.3110    | Passbohrung  | ohne Querbohrung | 80  | 24 | 10 | -  | 85,8  | 49,1 | 28,5 | 13   | -   | 104 | 12,7 |
| K0659.3210    | Passbohrung  | ohne Querbohrung | 100 | 29 | 10 | -  | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13   | -   | 129 | 15,7 |
| K0659.3212    | Passbohrung  | ohne Querbohrung | 100 | 29 | 12 | -  | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13   | -   | 129 | 15,7 |
| K0659.3312    | Passbohrung  | ohne Querbohrung | 125 | 36 | 12 | -  | 139,5 | 82,5 | 44   | 18,5 | -   | 161 | 19,5 |
| K0659.3314    | Passbohrung  | ohne Querbohrung | 125 | 36 | 14 | -  | 139,5 | 82,5 | 44   | 18,5 | -   | 161 | 19,5 |
| K0659.31086   | Passbohrung  | mit Querbohrung  | 80  | 24 | 8  | M6 | 85,8  | 49,1 | 28,5 | 13   | 7,5 | 104 | 12,7 |
| K0659.31106   | Passbohrung  | mit Querbohrung  | 80  | 24 | 10 | M6 | 85,8  | 49,1 | 28,5 | 13   | 7,5 | 104 | 12,7 |
| K0659.32106   | Passbohrung  | mit Querbohrung  | 100 | 29 | 10 | M6 | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13   | 7,5 | 129 | 15,7 |
| K0659.32126   | Passbohrung  | mit Querbohrung  | 100 | 29 | 12 | M6 | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13   | 7,5 | 129 | 15,7 |
| K0659.33126   | Passbohrung  | mit Querbohrung  | 125 | 36 | 12 | M6 | 139,5 | 82,5 | 44   | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 |
| K0659.33146   | Passbohrung  | mit Querbohrung  | 125 | 36 | 14 | M6 | 139,5 | 82,5 | 44   | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 |