

# **Spannexzenter Stahl Form A**

# Kipp

# Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



# **Beschreibung**

#### Werkstoff:

Vergütungsstahl.

# Ausführung:

brüniert.

#### **Hinweis:**

Maß A bezieht sich auf den Abstand von Werkstück zur Gewindemitte (Spannschraube).

Um Kratzer am Werkstück zu minimieren empfiehlt sich Form B mit Spannblech.

#### Vorteile:


- Kompaktes Design
- Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen

#### Zubehör:


Spannblech K2050.

# Zeichnungshinweis:

(1) Spannblech



### Zeichnungen



1/2



# **Spannexzenter Stahl Form A**



# Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Form-Typ	А	D	D1	Н	H1
K2048.060	A	ohne Spannblech	5,9	10	M6	5	9
K2048.080	Α	ohne Spannblech	7,1	12	M8	6	12
K2048.100	Α	ohne Spannblech	8,3	14	M10	7	15
K2048.120	Α	ohne Spannblech	9,5	16	M12	8	18

Bestellnummer	Form	L	L1	R	Hub S	SW	Spannkraft kN	Anzieh- drehmoment max. Nm
K2048.060	А	5	6,8	-	1,8	4	2,2	7,4
K2048.080	Α	6	8,2	-	2,2	5	4,7	18
K2048.100	Α	7	9,5	-	2,5	6	7,9	35
K2048.120	Α	8	10,9	-	2,9	8	14	60