

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



		(V)	3	*[]-		***	Ā	†	8	٥	△	4
Workstoff	Hinwais	höchste Standzeiten im Trockenlauf	für hahe Lasten	für hahe Tomperaturen	geringe Rei- bung/hohe Ge- schwindigkeit	schmutz- resistent	chemikalien- beständig	geringe Wasser- aufrahme	get bei Kanton- pressung	unter Wasser möglich	preis- gürstig	elektrisch leitend
igitur [®] G	der Alleskönner	•	•			•					•	
iglidar® J	niedrige Reibwerte	•			•			•	•		•	
igidur [®] X	temperatur- und chemikalienfest	•	•	•			•	•		•		•

Beschreibung

Werkstoff:

Hochleistungspolymer iglidur® G, iglidur® J oder iglidur® X.

Ausführung:

iglidur® G mattgrau. iglidur® J gelb. iglidur® X schwarz.

Hinweis:

Kunststoff-Gleitlager aus Hochleistungspolymer.


- wartungsfrei
- schmiermittelfrei
- korrosionsbeständig
- schmutzunempfindlich
- hohe Maßgenauigkeit
- hohe Druckfestigkeit
- gute Wärmeableitung
- sehr geringe Kriechneigung
- hohe mechanische Dämpfung
- beständig gegen UV-Strahlung

Montage:

Die Lager sind ausgelegt für das Einpressen in eine H7-tolerierte Aufnahme. Nach dem Einbau in eine Aufnahme mit Nennmaß stellt sich der Innendurchmesser der Lager mit entsprechender Toleranz D selbständig ein.

Die Lager sind geeignet für Wellen mit h-Toleranz (empfohlen mindestens h9).

Zeichnunger





Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Ausführung 2	D	D1	D2	L	L1	S	Toleranz D	max. zulässige statische	Temperaturbereich
									nach dem Einpressen	Flächenpressung N/mm²	
23710-12050705	В	IGLIDUR® G	5	7	11	5	1	0,3	E10	80	-40 °C bis +130 °C
23710-12060808	В	IGLIDUR® G	6	8	12	8	1	0,5	E10	80	-40 °C bis +130 °C
23710-12081007	В	IGLIDUR® G	8	10	15	7,5	1	0,5	E10	80	-40 °C bis +130 °C
23710-12101209	В	IGLIDUR® G	10	12	18	9	1	0,5	E10	80	-40 °C bis +130 °C
23710-12121412	В	IGLIDUR® G	12	14	20	12	1	0,8	E10	80	-40 °C bis +130 °C
23710-12141612	В	IGLIDUR® G	14	16	22	12	1	0,8	E10	80	-40 °C bis +130 °C
23710-12151712	В	IGLIDUR® G	15	17	23	12	1	0,8	E10	80	-40 °C bis +130 °C
23710-12161817	В	IGLIDUR® G	16	18	24	17	1	0,8	E10	80	-40 °C bis +130 °C
23710-12202321	В	IGLIDUR® G	20	23	30	21	1,5	0,8	E10	80	-40 °C bis +130 °C
23710-12252821	В	IGLIDUR® G	25	28	35	21	1,5	0,8	E10	80	-40 °C bis +130 °C
23710-12303426	В	IGLIDUR® G	30	34	42	26	2	0,8	E10	80	-40 °C bis +130 °C
23710-22050705	В	IGLIDUR® J	5	7	11	5	1	0,3	E10	35	-50 °C bis +90 °C
23710-22060808	В	IGLIDUR® J	6	8	12	8	1	0,5	E10	35	-50 °C bis +90 °C
23710-22081007	В	IGLIDUR® J	8	10	15	7	1	0,5	E10	35	-50 °C bis +90 °C
23710-22101209	В	IGLIDUR® J	10	12	18	9	1	0,5	E10	35	-50 °C bis +90 °C
23710-22121412	В	IGLIDUR® J	12	14	20	12	1	0,8	E10	35	-50 °C bis +90 °C
23710-22141612	В	IGLIDUR® J	14	16	22	12	1	0,8	E10	35	-50 °C bis +90 °C
23710-22151712	В	IGLIDUR® J		17	23	12	1	0,8	E10	35	-50 °C bis +90 °C
23710-22161817	В	IGLIDUR® J	16	18	24	17	1	0,8	E10	35	-50 °C bis +90 °C
23710-22202321	В	IGLIDUR® J		23	30	21	1,5	0,8	E10	35	-50 °C bis +90 °C
23710-22252821	В	IGLIDUR® J		28	35	21	1,5	0,8	E10	35	-50 °C bis +90 °C
23710-22303426	В	IGLIDUR® J	30	34	42	26	2	0,8	E10	35	-50 °C bis +90 °C
23710-32050705	В	iglidur® X	5	7	11	5	1	0,3	F10	150	-100 °C bis +250 °C
23710-32060808	В	iglidur® X	6	8	12	8	1	0,5	F10	150	-100 °C bis +250 °C
23710-32081007	В	IGLIDUR® X	8	10	15	7,5	1	0,5	F10	150	-100 °C bis +250 °C
23710-32101209	В	IGLIDUR® X	10			9	1	0,5	F10	150	-100 °C bis +250 °C
23710-32121412	В	IGLIDUR® X		14	20	12	1	0,8	F10	150	-100 °C bis +250 °C
23710-32141612	В	IGLIDUR® X		16		12	1	0,8	F10	150	-100 °C bis +250 °C
23710-32151712	В	IGLIDUR® X		17	23	12	1	0,8	F10	150	-100 °C bis +250 °C
23710-32161817	В	IGLIDUR® X		18		17	1	0,8	F10	150	-100 °C bis +250 °C
23710-32202321	В	IGLIDUR® X	20		30	21	, -	,	F10	150	-100 °C bis +250 °C
23710-32252821	В	iglidur® X	25		35	21	1,5	,	F10	150	-100 °C bis +250 °C
23710-32303426	В	iglidur® X	30	34	42	26	2	0,8	F10	150	-100 °C bis +250 °C