

# **Abnahmeprotokoll**

| BV23660K    | 21.09.2023 15:45 | Vollabnahme |  |
|-------------|------------------|-------------|--|
| Bauvorhaben | Tag der Abnahme  | Abnahmetyp  |  |

| Kunde                        | Auftragnehmer                   |
|------------------------------|---------------------------------|
| Bernd Dürring                | thermondo GmbH                  |
| Vorname, Nachname            | Rechtsgültige Firmenbezeichnung |
| Hauptstraße 33               | Prinzenstraße 34                |
| Straße, Hausnummer           | Straße, Hausnummer              |
| 76889, Pleisweiler-Oberhofen | 10969 Berlin                    |
| PLZ, Ort                     | PLZ, Ort                        |
|                              |                                 |

### **Abnahmestatus**

| Heizungsanlage installiert und in Betrieb                 |          |
|---|----------|
|   |          |
| Leitungswasser wird min 50 Grad warm                      | <b>~</b> |
|   |          |
| Heizkörper und der Fußbodenheizkreisverteiler werden warm | <b>~</b> |
|   |          |
| Abgeschlossen ohne sonstige Vorbehalte                    | <b>~</b> |

#### Vollabnahme

- Alle Arbeiten sind vollständig erledigt.
- Heizungsanlage erfüllt ihre vorgesehene Funktion.
- · Die Rechnung wird kurzfristig gestellt und umgehend fällig.

## Unterlagen

Nachfolgende Unterlagen wurden dem Bauherrn/Vertreter des Bauherrn übergeben:



kundenordner

# **Sonstiges**

Das Cover der Wärmepumpen wurde auf Kundenwunsch nicht montiert, da der Kunde von selbst die Wärmepumpen umstellen möchte. Und Wärmepumpen wurde auf Fundament des Kunden Montiert.

Als Ergänzungswasser für die Anlage ist ausschließlich aufbereitetes Wasser nach Herstellerangaben zu verwenden. Die Heizungsanlage wurde nach VDI 2035 befüllt.

Unterschrift

Pleisweiler-Oberhofen, 21.09.2023

Ort, Datum

Unterschrift Kunde

Unterschrift Auftragnehmer